


MOSSOS "CONGELATS" ALS VESTIDORS I PASSADISSOS DE LA COMISSARIA DE VILAFRANCA DEL Penedès

El sistema de climatització no funciona adequadament, com es pot comprovar a les fotografies adjuntades. **És un problema que es produeix des que es va obrir la comissaria, i encara NO tenim una solució !!! VERGONYÓS !!** A l'hivern el sistema de climatització desprèn aire fred i a l'estiu aire calent.

Vam efectuar aquestes mesures de temperatura, dos cops (entrar de servei a les 06:00h i durant la nit), amb un termòmetre simple. 1a foto és al passadís de la zona de trànsit una temperatura de 12°C. Vestidor de dones no arribant a 9°C i el d'homes a 13°C. La zona de custòdia encara és pitjor, no adjuntem fotografia, però teníem 7°C. La gent que treballa a oficina s'ha comprat a títol personal calefactores i estufes per a poder treballar. NO és aquesta la solució, sinó exigir a la DGP que arregli el problema de la climatització, el qual és endèmic. La climatització es passa més de 2/3 parts de l'any funcionant malament. A l'hivern surt aire fred i a l'estiu calent. Venen la reparen, però no hi ha tres dies seguits que funcioni bé. **UNA VERGONYA !!!**

1. Passadís Trànsit a 12º



2. Vestidor dones a 9º



3. Vestidor homes a 13º



USPAC considera, i els mateixos tècnics ho corroboren, **que la instal·lació del sistema no està ben feta**, ja que constantment falla una cosa o altra. S'hauria d'inspeccionar tota la instal·lació i canviar/modificar totes les deficiències de muntatge. A tall d'exemple ho és el fet que en un mateix conducte que hauria de ser continu, aquest es troba seccionat en 2 trossos, amb una secció de dos pams, pel qual tot l'aire es perd per la secció. Imaginem-nos com està la resta de la instal·lació,...