

RISCOS LABORALS A LES SALES DE COMANDAMENT: PROPOSTES I

ALERTA GENERAL

Des de la Unió Sindical de la Policia Autònoma de Catalunya (USPAC) hem registrat un escrit a la Subdirecció General del Departament de Prevenció de Riscos Laborals denunciant uns fets que comprometen la salut del personal a les sales de comandament del Cos de Mossos d'Esquadra, amb especial menció a la Sala Territorial de Comandament Metropolitana Nord i la Sala Regional Metropolitana Sud.

Electricitat estàtica i condicions tècniques inadequades

Un informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del 16/07/2025 denuncia la presència de cablejat sense apantallar, mobiliari metàl·lic sense presa de terra ni protecció ESD, i **una humitat ambient inferior al 50 %**. Aquestes deficiències generen **acumulacions d'electricitat estàtica i símptomes entre el personal** (formigueig, mal de cap...) que poden afectar també altres sales amb condicions similars.

Lipoatròfia semicircular: un risc emergent

S'ha confirmat la presència de lipoatròfia semicircular entre operadors/res de les Sales. Aquesta alteració cutània, caracteritzada per depressions semicirculars a la musculatura del musle, és:

- Benigna i reversible, si es rebaixen els factors causals.
- Està associada a microtraumatismes repetits, baix nivell d'humitat (<40-50 %) i presència de camps electromagnètics o electricitat estàtica en entorns d'oficina.
- Normalment, apareix en bandes de 1-4 cm de profunditat a uns 70-75 cm d'alçada, coincidint amb la zona de suport de la taula.

A nivell de prevenció i tractament, la literatura recomana:

- Suprimir els factors desencadenants: evitar microtraumatismes i baixar l'electricitat estàtica.
- Introduir materials amb vores arrodonides (taula i sòl), mobiliari antiestàtic i augmentar la humitat ambiental (> 50 %).

- Establir una vigilància mèdica i tècnica coordinada, amb protocols com els impulsats per la Generalitat, País Basc i Comunitat de Madrid.

Fem una crida urgent perquè l'administració implementi:

- Revisió integral de humitat, càrregues estàtiques i disseny de mobiliari no només a la STCMN i STCRPMS, sinó a totes les sales on els factors de risc coincideixin.
- Incorporació de materials antiestàtics, conductius o amb espais lliures per permetre la dissipació de càrregues.
- Seguiment mèdic regular de les persones que pateixen lipoatròfia, amb diagnòstic precoç i rehabilitació.
- Instal·lació de protocol de prevenció, recollida de casos i seguiment, seguint els models de bones pràctiques descrits per la Generalitat i altres institucions.

USPAC exigeix atenció immediata i integral: la lipoatròfia semicircular és reversible i prevenible amb mesures senzilles, però la manca d'acció pot derivar en afectacions permanents i causar alarma. En la inspecció tècnica realitzada en la Sala RPMN, s'ha constatat que el nivell de humitat, les càrregues electroestàtiques i altres factors estan provocant problemes de salut. **Des de la USPAC arribarem fins on faci falta, per tal de que es solucioni aquest greu problema.**

USPAC; L'ESCUT DELS MOSS@S