

## **INSALUBRITAT AL CP DE DONES DE BARCELONA**

En data 24 de novembre de 2016, vàrem estar a les instal·lacions del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona- Wad-Ras. Durant la visita al centre **vam observar l'estat precari** en el qual es troben les **instal·lacions, més típiques de països del 3r món**, que no pas d'on estem.

En aquest centre penitenciari hi treballen infinitat de funcionaris, i entre d'altres, els nostres companys/es cada dia han de fer la seva feina. Ja se sap que és un edifici antic, però el que vam apreciar és d'unes **condicions lamentables**.

Com a conseqüència del mal estat del clavegueram, un dels passadissos exteriors per on han de passar els agents per a anar a un dels punts de control exteriors, es troba constantment inundat d'aigua. "La solució", si es pot dir així, per no dir **NYAP**, que han trobat els responsables del centre és la de posar uns palets de fusta a terra, d'aquesta manera poden caminar sense trepitjar aigües **fecals**, les quals tenen tot tipus de bacteries. Això demostra la manca de salubritat d'aquest centre penitenciari.



Això sembla més una "cursa d'obstacles", que el passadís per on passen els treballadors del centre. Els palets amb el pas del temps, i amb l'aigua a sota constantment, es podreixen i es fan malbé.

Tot això comporta que algun dels companys que hi treballen, fa uns mesos va patir un accident per culpa d'aquests palets, i va estar de baixa una bona temporada, la qual cosa ens sembla lamentable i inadmissible.

**Sr. Director del centre, a vostè li agradaria passar cada dia per un passadís com aquest, per a anar al seu despatx? Creu que són unes condicions acceptables ?**

Per tot l'exposat, **sol·licitem**:

**Que arreglin aquesta situació lamentable d'una manera eficient, ja que ens consta que la situació fa temps que perdura.**

**Que netegin els passadissos exteriors, i sobretot facin l'actuació necessària en el clavegueram. Així tindrem un mínim de salubritat per a treballar.**

Catalunya, 29 de novembre de 2016

