

MAL FUNCIONAMENT AIRE CONDICIONAT BRIANS 2

Vam fer arribar al Director general de serveis penitenciaris, les següents fotografies i descripcions del mal funcionament del sistema d'aire de **BRIANS 2**, on els companys/es han de treballar amb unes temperatures molt elevades. Així d'aquesta manera podrà arranjar l'avaría del mateix.



Foto 1: A la rotunda d'accés a BRIANS 2 el lloc de guàrdia on hi ha 1 mosso i 1 funcionari de presons. Fa temps que l'aire no funciona bé, hi van anar a reparar-lo i van trobar un fals sostre pel que sospiten que per aquest motiu no funciona bé. Han portat un "pingüí" però es veu que tampoc funciona correctament.



Foto 2: El pingüí



Fotos 3 i 4: fals sostre on ens diuen que hi ha un vesper



Foto 5: Sala emissores i càmeres de vigilància (dins de Brians 2) on tampoc funciona correctament l'aire condicionat i goteja l'aigua del circuit, i per això han posat galledes per a recollir l'aigua.

Vam enviar correu electrònic al cap d'administració regional de RPMS, i ens respon que les instal·lacions són competència del Departament de Justícia. Per aquest motiu ens vam posar en contacte amb el Director.

Catalunya, 08 d'agost de 2016

